Bayerischer Versicherungsverband

Versicherungsaktiengesellschaft

Ein Stück Sicherheit.

Herr 1 Abteilung: (Telefon: (0 89) 2 Telefax: (0 89) 21 schaden@vkb.de

28.08.2018

Postanschrift: 81550 München

01 2FF1 AFE0 B9 8000 0564 **DV** 08.18 0,70 Deutsche Post 父

**k4000*4744532*2971*86*2908* Rechtsanwaltskanzlei Schleyer Spichernstr. 15 10777 Berlin

Bitte geben Sie immer unser Zeichen an: KRH

Kfz-Haftpflichtschaden vom 08.05.2018 Versicherungsnummer: KR-Ihr Zeichen: 1031/18LR04

Sehr geehrte Damen und Herren,

den Schadenfall haben wir überprüft und rechnen wie folgt ab:

Reparaturkosten netto gemäß Prüfbericht Gutachterkosten Zwischensumme

abzüglich Zahlung

Gesamtsumme Anbei Prüfbericht zur Kenntnisnahme.

1.913,65 Euro 726.14 Euro 2.639,79 Euro

-622,25 Euro

2.017,54 Euro

Wir haben 2.017,54 Euro überwiesen. Der Betrag wird in den nächsten Tagen dem Konto IBAN DE******500 gutgeschrieben.

Freundliche Grüße Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft Ein Unternehmen der Versicherungskammer Bayern

Anlage

Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft Maximilianstraße 53, 80530 München Haus- und Paketanschrift: Warngauer Straße 30, 81539 München Telefon (0 89) 21 60-0, Telefax (0 89) 21 60-27 14 www.versicherungskammer-bayern.de

Vorstand: Dr. Frank Walthes (Vorsitzender), Barbara Schick (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Robert Heene, Klaus G. Leyh, Isabella Pfaller, Dr. Ralph Seitz, Dr. Stephan Spieleder Vorsitzender des Aufsichtsrats: Walter Pache

Handelsregister: AG München HRB 110 000 Sitz: München

Konto Bayerischer Versicherungsverband: SayernLB IBAN DE12 7005 0000 0000 0240 54 BIC BYLADEMMXXX Gläubiger-ID: DE26BVV00000157417 Versicherungsteuer-Nr.: 802/V90802003375 Hinweis für den Schadenfall: Die zur Schadenbearbeitung erforderlichen Daten der Beteiligten haben wir gespeichert.

Prüfung Gutachten

Vorgangsnummer:

Schaden- oder Versicherungsschein- Nr.: **KRH**

Hersteller:

VOLKSWAGEN

Halter:

Тур:

TOUAREG

...

Erstzulassung:

18.11.2008

PLZ:

Kennzeichen:

Reparaturkosten (Netto):

(Beträge in EUR)

	Eingangs- kalkulation	Technische- Prüfung	Weitere Prüfung	Schadenbedingte Aufwendungen
Arbeitslohn	887,48	-414,91	0,00	472,57
Verbringungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Lackierarbeiten (inkl. Lackmaterial)	1.087,07	-500,40	0,00	586,68
Ersatzteile	954,27	0,00	-124,47	829,80
Kleinteile	19,09	0,00	-2,49	16,60
Nebenkosten	8,00	0,00	0,00	8,00
Gesamtbetrag vor Abzug NfA / Wertverbesserung	2.955,91	-915,30	-126,96	1.913,65
Abzug NfA / Wertverbesserung	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag nach Abzug NfA / Wertverbesserung	2.955,91	2.040,61	1.913,65	1.913,65

Ergebnis der technischen Prüfung:

(Die angedruckten Werte für Ersatzteile sind ohne Kleinmaterialaufschläge, Lackierpositionen inkl. Lackmaterial)

Im Rahmen der unfallbedingten Lackierung ist es aus Gründen der Farbtonsicherheit nicht erforderlich, dass demontierbare, umbaufähige und nicht beschädigte Anbauteile (Türgriff VL + HL / Blende Türgriff VL + HL) ebenfalls lackiert werden: Lackierung - 60 ZE = 103,53 EUR inkl. Lackmaterial;

Die Arbeitszeiten für Farbmusterblech / Mischanlage wurden mit jeweils 0,3 Stunden / 3 AW neu berechnet: Lackierung -30 ZE = 51,77 EUR inkl. Lackmaterial.

WITH COMPLETE CONTINUES IN THE CHARACTER CONTINUES IN THE CONTINUES I Durch den Abzug der Beilackierung verbleiben ausschließlich Lackierarbeiten an geschraubten Teilen. In der Lackierpraxis werden diese im ausgebauten statt eingebauten Zustand lackiert, um zusätzliche Abdeckarbeiten am kompletten Fahrzeug zu vermeiden. Dadurch verringert sich die Vorbereitungs- / Lackierzeit: Lackierung - 30 ZE = 51,7 EUR inkl. Lackmaterial.

Nach Überprüfung an Hand der Lichtbilder ist für die sach- und fachgerechte Reparatur folgende Arbeitsposition Beleuchtung prüfen) nicht erforderlich: Arbeitslohn - 10 ZE = 11,53 EUR.



Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.

ControlExpert GmbH Marie-Curie-Straße 3 40764 Langenfeld

Mail:info@controlexpert.de Web:www.controlexpert.de H-Reg:Düsseldorf HRB 47037 Steuernummer:135/5713/0891 Ust-IdNr.:DE222718239

Geschäftsführer Kai Siersleben Gerhard Witte Nicolas Witte Ulrich Lammers